

耐震診断結果及び耐震補強状況一覧表（平成24年4月1日現在）

【小学校】

No.	学校名	棟名称	棟番号	建設年	構造	階数	耐震診断結果					耐震補強状況		備考
							診断実施年度	新耐震基準	診断方法	Is値	耐震性の有無	実施年度	補強後のIs値	
1	黒沢尻北	普通教室	1	S53	R	1	H16	—	1次	0.73	○	—	—	
		管理	2	S53	R	2	H16	—	2次	1.26	○	—	—	
		普通教室	3-1	S55	R	2	H16	—	2次	0.89	○	—	—	
		普通教室	3-2	S55	R	2	H16	—	2次	0.88	○	—	—	
		特別教室	6	S56	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		特別教室	9	H14	R	1	—	◎	—	—	—	—	—	
		普通教室	10	H19	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		体育館	4	S54	R・S	1	H16	—	2次	0.39	×	H19	0.82	
2	黒沢尻東	管理	1	S44	R	2	H16	—	2次	0.33	×	H20	0.79	
		普通教室	2	S44	R	2	H16	—	2次	0.42	×	H20	0.72	
		特別教室	3	S45	R	2	H16	—	2次	0.45	×	H20	0.86	
		低学年	4-1	S44	R	1	H18	—	2次	0.90	○	—	—	
		低学年	4-2	S44	R	1	H18	—	2次	2.50	○	—	—	
		低学年	5-1	S44	R	1	H18	—	2次	0.74	○	—	—	
		低学年	5-2	S44	R	1	H18	—	2次	2.50	○	—	—	
		体育館	7	S45	R	2	H16	—	2次	0.72	○	—	—	
3	黒沢尻西	管理・特教	1	S44	R	3	H17	—	2次	0.24	×	H21	0.80	
		中高学年	2	S44	R	2	H17	—	2次	0.46	×	H21	0.76	
		中高学年	3	S44	R	2	H17	—	2次	0.46	×	H21	0.76	
		低学年	4	S44	R	2	H17	—	2次	0.32	×	H21	0.75	
		普通教室	5	S44	R	1	H18	—	2次	0.70	○	—	—	
		体育館	6	S44	R	2	H17	—	2次	1.65	○	—	—	
4	立花	普通教室	1-1	S55	R	2	H16	—	2次	1.08	○	—	—	
		管理・普教	1-2	S55	R	2	H16	—	2次	0.79	○	—	—	
		体育館	2	S55	R・S	1	H16	—	2次	0.81	○	—	—	
5	飯豊	特別教室	1-3	S36	R	2	H16	—	2次	0.85	○	—	—	
		普通教室	9	S57	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		普通教室	10	S58	R	3	—	◎	—	—	—	—	—	
		管理	13-1	S60	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		特別教室	13-2	S60	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		普通教室	16	H14	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
6	二子	管理・普教	1	S54	R	2	H16	—	2次	0.95	○	—	—	
		特別教室	2	S55	R	2	H16	—	2次	0.83	○	—	—	
		体育館	3	S56	R	1	H16	—	2次	1.14	○	—	—	
7	更木	管理・普教	8	S61	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		体育館	7	S58	R	1	—	◎	—	—	—	—	—	
8	黒岩	管理	8-1	H5	W	2	—	—	—	—	—	—	—	
		普通教室	8-2	H5	W	2	—	—	—	—	—	—	—	
		特別教室	8-3	H5	W	2	—	—	—	—	—	—	—	
		体育館	7	H4	S	2	—	◎	—	—	—	—	—	
9	口内	管理・普教	7	H6	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		体育館	6	H1	S	1	—	◎	—	—	—	—	—	
10	照岡	管理・普教	1	S39	R	2	H17	0.52	2次	0.52	×	—	—	
		体育館	7	H8	S	1	—	◎	—	—	—	—	—	
11	南	普通教室	1	S48	R	2	H17	0.67	2次	0.67	×	H19	0.71	
		普通教室	2	S48	R	2	H17	0.71	2次	0.71	○	—	—	
		管理	3	S50	R	2	H17	0.79	2次	0.79	○	—	—	
		特別教室	5	S51	R	2	H17	1.05	2次	1.05	○	—	—	
		低学年	7	S53	R	2	H17	0.86	2次	0.86	○	—	—	
		体育館	6	S51	R	2	H17	1.01	2次	1.01	○	—	—	
12	鬼柳	管理・普教	1-1	S62	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		普通教室	1-2	S62	R	3	—	◎	—	—	—	—	—	
		体育館	6	S62	S	1	—	◎	—	—	—	—	—	
13	江釣子	高学年	1	S49	R	3	H17	—	2次	0.31	×	H20	0.72	
		管理・低学	2・3	S50	R	3	H17	—	2次	0.46	×	H20	0.77	
		低学年	4	S50	R	1	H18	—	2次	1.60	○	—	—	
		プレイルーム	5	S50	R	1	H18	—	2次	0.77	○	—	—	
		言葉の教室	10	S52	R	1	H18	—	2次	2.54	○	—	—	
		体育館	7	S51	R	3	H17	—	2次	0.74	○	—	—	
14	和賀西	管理	1	H3	R	1	—	◎	—	—	—	—	—	
		普通教室	2	H3	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		体育館	3	H4	R	1	—	◎	—	—	—	—	—	
15	笠松	特別教室	1・4	S31	W	2	—	—	—	—	—	—	—	
		普通教室	1・3	S32	W	2	—	—	—	—	—	—	—	
		体育館	2	S33	W	1	—	—	—	—	—	—	—	
16	和賀東	管理	1	H13	W	2	—	—	—	—	—	—	—	
		普通教室	2	H13	W	2	—	—	—	—	—	—	—	
		特別教室	3	H13	W	1	—	—	—	—	—	—	—	
		体育館	4	H13	R	1	—	◎	—	—	—	—	—	
17	いわさき	管理	1	H20	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		普通教室	2	H20	W	2	—	—	—	—	—	—	—	
		特別教室	3	H20	W	2	—	—	—	—	—	—	—	
		体育館	5	H20	S	1	—	◎	—	—	—	—	—	

【中学校】

No.	学校名	棟名称	棟番号	建設年	構造	階数	耐震診断結果					耐震補強状況		備考
							診断実施年度	新耐震基準	診断方法	Is値	耐震性の有無	実施年度	補強後のIs値	
1	北上	管理・普教	1	S33	R	3	H17	—	2次	0.62	×	H22	0.71	
		リフト	1-4	S63	R	3	—	◎	—	—	—	—	—	
		特別教室	2	S37	R	2	H17	—	2次	0.86	○	—	—	
		倉庫	8	S56	S	1	—	—	—	—	—	—	—	H24取壊し予定
		体育館	3	S35	R・S	2	H17	—	2次	0.19	×	H21	0.71	
2	上野	管理・普教	1-1	S59	R	3	—	◎	—	—	—	—	—	
		特別教室	1-2	S59	R	3	—	◎	—	—	—	—	—	
		体育館	2	S59	R・S	1	—	◎	—	—	—	—	—	
3	東陵	管理・普教	1	H7	R	3	—	◎	—	—	—	—	—	
		特別教室	3	H7	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		体育館	5	H5	S	2	—	◎	—	—	—	—	—	
4	飯豊	管理・普教	1-2	S50	R	2	H16	—	2次	0.76	○	—	—	
		特別教室	3	S52	R	2	H16	—	2次	1.29	○	—	—	
		普通教室	9	H9	R	1	—	◎	—	—	—	—	—	
		体育館	4	S52	R	2	H16	—	2次	0.98	○	—	—	
5	北上北	管理・普教	1-2	S35	R	2	H17	—	2次	0.39	×	H19	0.71	
		便所	1-7	H2	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		特別教室	5	S47	S	1	H18	—	2次	1.13	○	—	—	
		特別教室	10	H2	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		体育館	9	S61	S	2	—	◎	—	—	—	—	—	
6	南	特別教室	1-4・5	S46	R	1	H16	—	2次	0.93	○	—	—	
		特別教室	1-6	S58	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		特別教室	1-8	S61	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		管理・普教	15-1	H22	R	3	—	◎	—	—	—	—	—	
		管理・普教	15-2	H23	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		体育館	9	H5	S	2	—	◎	—	—	—	—	—	
7	江釣子	普通教室	1	S53	R	3	H17	—	2次	0.50	×	H21	0.74	
		管理・普教	2	S36	R	2	H17	—	2次	0.34	×	H21	0.75	
		体育館	3	S54	R・S	2	H17	—	2次	0.32	×	H21	0.81	
		体育館	11	H4	S	1	—	◎	—	—	—	—	—	
8	和賀西	管理	12	S62	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		普通教室	14-1	H14	R	2	—	◎	—	—	—	—	—	
		普通教室	14-2	H14	W	2	—	—	—	—	—	—	—	
		特別教室	14-3	H14	W	2	—	—	—	—	—	—	—	
9	和賀東	体育館	5	S45	S	1	H17	—	2次	1.56	○	—	—	
		普通教室	1	S48	R	3	H16	—	2次	0.45	×	H21	0.71	
		管理・特別	3	S48	R	3	H16	—	2次	0.47	×	H21	0.78	
		渡り廊下	3-3	S48	R	2	H16	—	2次	1.85	○	—	—	
		体育館	2	S48	R・S	2	H16	—	2次	0.52	×	H21	0.86	

【幼稚園】

No.	学校名	棟名称	棟番号	建設年	構造	階数	耐震診断結果					耐震補強状況		備考
							診断実施年度	新耐震基準	診断方法	Is値	耐震性の有無	実施年度	補強後のIs値	
1	黒沢尻	管理	1-1	S47	R	1	H17	—	2次	1.72	○	—	—	
		教室	1-2	S47	R	1	H17	—	2次	2.28	○	—	—	
2	更木	管理・教室	1	S52	S	1	H17	—	2次	1.41	○	—	—	
3	江釣子	管理・教室	1	S47	S	1	H8	—	2次	0.45	×	H9	1.01	